Gasa de Algodón

Cuidado Convencional

- Absorbentes, 100% de algodón.
- Presentación Estéril: Empaque con sistema abre fácil, para limpieza de heridas y como compresas estériles.
- Presentación No Estéril: Empaque económico, para limpieza de heridas y cuando no es indicada la utilización de una esponja estéril.
- Sin Látex.

REF	Descripción	Empaque	Total (un)
25C-228A	Gasa de Algodón, 2” x 2” (5cm x 5cm), 8 Pliegues	200 un/sobre, 25 sobres/cartón	5000
25C-338A	Gasa de Algodón, 3” x 3” (7.5cm x 7.5cm), 8 Pliegues	200 un/sobre, 20 sobres/cartón	4000
25C-3312	Gasa de Algodón, 3” x 3” (7.5cm x 7.5cm), 12 Pliegues	200 un/sobre, 20 sobres/cartón	4000
25C-448	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 8 Pliegues	200 un/sobre, 20 sobres/cartón	4000
25C-448A	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 8 Pliegues	200 un/sobre, 20 sobres/cartón	4000

REF	Descripción	Empaque	Total (un)
25C-4412	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 12 Pliegues	200 un/sobre, 10 sobres/cartón	2000
25C-4416	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 16 Pliegues	200 un/sobre, 10 sobres/cartón	2000
25C-228S	Gasa de Algodón, 2” x 2” (5cm x 5cm), 8 Pliegues, Estéril	2 un/sobre, 50 sobres/caja, 30 cajas/cartón	3000
25C-3312S	Gasa de Algodón, 3” x 3” (7.5cm x 7.5cm), 12 Pliegues, Estéril	2 un/sobre, 25 sobres/caja, 48 cajas/cartón	2400
25C-448S	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 8 Pliegues, Estéril	2 un/sobre, 25 sobres/caja, 24 cajas/cartón	1200
25C-448S5	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 8 Pliegues, Estéril	5 un/sobre, 20 sobres/caja, 12 cajas/cartón	1200
25C-448S10	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 8 Pliegues, Estéril	10 un/sobre, 10 sobres/caja, 12 cajas/cartón	1200
25C-4412S	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 12 Pliegues, Estéril	2 un/sobre, 25 sobres/caja, 24 cajas/cartón	1200
25C-4416S10	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 16 Pliegues, X-Ray, Estéril	10 un/sobre, 8 sobres/caja, 16 cajas/cartón	1280
25C-4416S10A	Gasa de Algodón, 4” x 4” (10cm x 10cm), 16 Pliegues, X-Ray, Estéril	10 un/bandeja, 128 bandejas/cartón	1280